


Code **4132**




| Code | P | | | | | M | K | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 1.1 – 4.1 | 2.1 – 2.2 / 4.1 – 4.2 | 1.1 – 1.3 | 1.4 – 1.6 | 2.1 – 2.5 | 4.2 |
| 4132 | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● |

· Zum Schneiden von Whitworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1
· Für Hand- und Maschinengebrauch
· 2 – 3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sackloch

· For cutting whitworth pipe threads acc. to DIN ISO 228/1
· For manual and machine use
· 2 – 3 threads lead for through- and blind hole

| Ø d1 | | L 1 mm | L 2 mm | Ø d2 mm | □ mm | | Artikel-Nr. Part-No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" x 28 | 8,80 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 | 1 | 4132 03 00018 |
| G 1/4" x 19 | 11,80 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 | 1 | 4132 03 00014 |
| G 3/8" x 19 | 15,25 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | 1 | 4132 03 00038 |
| G 1/2" x 14 | 19,00 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 | 1 | 4132 03 00012 |
| G 3/4" x 14 | 24,50 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 | 1 | 4132 03 00034 |
| G 1" x 11 | 30,75 | 100 | 25 | 25,0 | 20,0 | 1 | 4132 03 00100 |
| G 1.1/4" x 11 | 39,50 | 125 | 40 | 40,0 | 24,0 | 1 | 4132 03 00114 |
| G 1.1/2" x 11 | 45,25 | 140 | 40 | 40,0 | 29,0 | 1 | 4132 03 00112 |
| G 2" x 11 | 57,00 | 160 | 40 | 40,0 | 35,0 | 1 | 4132 03 00200 |

